

COMUNE DI SANT'ANTIMO
DATA ARRIVO 16-10-20
N.PROT. 0036193
del 16-10-2015
CAT. 1 CL. 2 FASC. 5

Giuseppe Italia

Consigliere Comunale – via Cardinale Verde n.11 – 80029 S. Antimo(NA)- cell. 339.2428135

Al Presidente del Consiglio Comunale

del Comune di Sant'Antimo

Oggetto: mozione per la richiesta di installazione di pozzetti autopulenti.

Il sottoscritto Giuseppe Italia, nato a Caserta il 01 febbraio 1984 e residente in Sant'Antimo alla via Antonio Gramsci n.8, in qualità di consigliere comunale in carica presso il Comune di Sant'Antimo

PREMESSO:

- *che tra le manutenzioni di carattere continuativo che un'Amministrazione Comunale responsabile dovrebbe prevedere con frequenza annuale è da annoverarsi la pulizia delle caditoie e dei tombini presenti presso l'intera rete stradale comunale, così da evitare (in caso di piogge straordinarie) l'esondazione della rete fognaria e l'allagamento delle strade stesse;*
- *che tale attività è basilare per garantire la sicurezza stradale e della cittadinanza,*

PRESO ATTO:

- *che la sera di sabato 10/10/2015 e mercoledì 15/10/2015 una violenta "bomba d'acqua" si è abbattuta sul territorio santantimese e sui comuni limitrofi;*
- *che in occasione di precipitazioni come quella del 10/10/2015 e del 15/10/2015 il sistema dei condotti locale è collassato tanto da allagare intere zone del territorio santantimese come le vie Dante Alighieri, Petrarca, Moro, G. Di Vittorio, Garibaldi, Trieste e Trento, Lava, Piave e Diego Prisco, Appia;*
- *che gli allagamenti di cui sopra hanno causato ingenti danni alle strade e ai marciapiedi;*
- *che gli abitanti e i commercianti nelle strade maggiormente colpite dagli allagamenti hanno riportato danni sia ad automobili e ciclomotori, sia alle case che alle attività commerciali*

CONSIDERATO:

- *che i pozzetti, elementi di collegamento fra il bacino superficiale e la rete fognaria, sono parte integrante e rilevante dei sistemi di drenaggio urbano. Le sostanze solide provenienti dal dilavamento del piano stradale, sono spesso causa degli intasamenti e del mal funzionamento dei manufatti tradizionali;*
- *che il continuo apporto di materiale solido come polveri, sabbie e ghiaie ad una struttura predisposta ad intrappolarlo, conduce al graduale interrimento della stessa. Ciò comporta gravosi oneri di manutenzione ed un alto rischio di allagamento oltre a creare un ambiente favorevole per la proliferazione di insetti nocivi;*
- *che nelle caditoie tradizionali dove, in assenza o carenza di manutenzione, si arriva in tempi brevi (dell'ordine di un anno o due) all'intasamento totale del manufatto ed alla conseguente esondazione sul manto stradale;*

CHIEDE:

che l'assemblea voti favorevolmente:

- 1) *All'installazione sul territorio di pozzetti "autopulenti" ossia caditoie stradali che uniscono al tradizionale sifone, un meccanismo basculante che innesca periodiche portate di cacciata, rendendo così la caditoia libera da sedimenti che, altrimenti, la ostruirebbero.*

Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Sant'Antimo, lì

Il Consigliere

